

Heat-seal stik (теплогерметизирующий карандаш)

Используется для починки медных, алюминиевых и других металлов. Идеально подходит для герметизации алюминиевых и медных труб. Также используется для металла, стекла, керамики. Пригоден для использования со всеми хладагентами, аммиаком, SO₂, газами, маслами, паром, и водой.

Давление до 450 PSI (31 BAR), температура до 350 °F(177 °C)

Указания:

1. Очистите поверхность, но не используйте наждачную бумагу.

Поверхность должна быть чистой от грязи, ржавчины и масла. Поверхность также должна быть полностью сухой, без присутствия смазки и масел.

2. Сделайте вакуум до 65 мбар в охлаждающей системе для предотвращения выхода масла препятствующего герметизации.

3. Нагрейте поверхность с помощью пламени либо паяльником и держите карандаш в соприкосновении с поверхностью до тех пор, пока он не начнет плавиться.

НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ПЛАМЯ ПРЯМО НА КАРАНДАШ.

Держите пламя либо паяльник рядом с ремонтируемой поверхностью во время использования Heat-seal stik. Нанесите тонкий слой приблизительно 0,8 мм на ремонтируемую поверхность. Подогревайте поверхность рядом для облегчения нанесения карандаша. После нанесения также подогревайте поверхность, используйте легкое пламя над нанесенным слоем. Пик пламени должен находиться на расстоянии 5см от поверхности. Подогревайте поверхность пока цвет нанесенного карандаша не станет оливковым. Не пережигайте поверхностный слой. Дайте герметику остыть. Обозначьте место ремонта.

ВАЖНО.

Отрежьте использованную часть карандаша перед следующим использованием.